

SAFETY RECALL

Peli 3315RZ0, 3315RZ1, 3315RZ0-RA and 3315RZ1-RA & Peli Battery Packs 3319Z0 and 3319Z1 Can Overheat, Melt or Catch Fire, Creating a Risk of Property Damage and Injury
Stop Using the Flashlight Immediately



Pelican 3315RZ0 Yellow



Peli 3315RZ1 Yellow



Peli 3315RZ0-RA Yellow



Peli 3315RZ1-RA Yellow



Peli 3319Z0 Lithium-Iron Phosphate Battery for 3315RZ0



Peli 3319Z1 Lithium-Ion Battery for 3315RZ1

To identify recalled products, check the part on the light logo area or on the wrap of the battery.

Contact your point of sale/distributor where you sourced the light in the first place to discuss the options that have been made available by Peli

INSTRUCTIONS

To identify recalled products, check the part number on the original packaging, or check the lights logo area. Look for the Catalog number on the sleeve of the battery.



This recall applies to all dates of manufacture (2016-2019).

Attached is a copy of the Safety Recall notice that is to be printed and displayed in retail establishments and sent to end users.

Rückruf aus Sicherheitsgründen

Peli-Lampen 3315RZ0, 3315RZ1, 3315RZ0-RA und 3315RZ1-RA & Peli Akkupacks 3319Z0 and 3319Z1 können überhitzen, schmelzen oder sich entzünden, wodurch es zu Sach- und Personenschäden kommen kann.

	
Pelican 3315RZ0 Gelb	Peli 3315RZ1 Gelb
	
Peli 3315RZ0-RA Gelb	Peli 3315RZ1-RA Gelb
	
Peli 3319Z0 Lithium-Eisen Phosphat Batterie für 3315RZ0	Peli 3319Z1 Lithium-Ionen Batterie für 3315RZ1

Die betroffenen Produkte können auf den Typenschildern der Lampen oder den Plastikschrutzmänteln der Batterien identifiziert werden.

Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsstelle, bei der Sie das betroffene Produkt erworben haben, um sich über die zur Verfügung stehenden Optionen zu informieren.

Vorgehensweise

Um die betroffenen Produkte zu identifizieren, überprüfen Sie die Produktnummer auf der Verpackung oder auf dem Typenschild der Lampe und den Schutzmänteln der Batterien.



Dieser Rückruf betrifft alle Herstellungsdaten(2016-2019). Im Anhang finden Sie eine Rückrufsbenachrichtigung. Bitte drucken Sie diese aus, bringen Sie sie gut sichtbar in allen Verkaufsstellen an und schicken Sie sie an Ihre Endkunden.

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Les Peli 3315RZ0, 3315RZ1, 3315RZ0-RA, 3315RZ0-RA et 3315RZ1-RA & les batteries Peli 3319Z0 et 3319Z1 peuvent surchauffer, fondre ou prendre feu, créant un risque de dommages matériels et de blessures.

Cessez immédiatement d'utiliser la lampe torche

	
Pelican 3315RZ0 Jaune	Peli 3315RZ1 Jaune
	
Peli 3315RZ0-RA Jaune	Peli 3315RZ1-RA Jaune
	
Peli 3319Z0 Lithium-Fer Phosphate Batterie pour 3315RZ0	Peli 3319Z1 Lithium-Ion Batterie pour 3315RZ1

Pour identifier les produits rappelés, vérifiez la référence sur le logo de la lampe torche ou sur l'emballage de la batterie.

Contactez votre point de vente/distributeur où vous vous êtes procuré la lampe en premier lieu pour discuter des options qui vous ont été proposées par Peli.

INSTRUCTIONS

Pour identifier les produits rappelés, vérifiez la référence sur l'emballage d'origine, ou vérifiez le logo des lampes. Vérifiez la référence indiquée sur la batterie.



Ce rappel s'applique à toutes les dates de fabrication (2016-2019).

Vous trouverez ci-joint une copie de l'avis de rappel de sécurité qui doit être imprimé et affiché dans les établissements de vente au détail et envoyé aux utilisateurs finaux.